


TABELLA DEI SIMBOLI GRAFICI



Alterazione
cromatica

Letraset 329



Distacco

Letraset 121



Patina

Letraset 928



Alveolizzazione

Letraset 130



Efflorescenza

Letraset 963



Patina biologica

Letraset 225



Concrezione

Letraset 115



Erosione

Letraset 122



Pellicola

Letraset 121



Crosta

Letraset 915



Esfoliazione

Letraset 995



Pitting

Letraset 970



Deformazione

Letraset 924



Fratturazione o
fessurazione

Penno 0 8



Polverizzazione

Letraset 968



Degradazione
differenziale

Letraset 330



Incrostazione

Letraset 913



Presenza di
vegetazione

R 41 - G 823



Deposito
superficiale

Letraset 122



Lacuna
Mancanza

Letraset 923



Rigonfiamento

Letraset 923



Disgregazione

Letraset 132



Macchia

Letraset 923



Scagliatura

Letraset 331

Soprintendenza Speciale di Collegamento
per la Campania e la Basilicata

Soprintendenza Archeologica delle Province
di Avellino, Benevento e Salerno

ARCO DI TRAIANO A BENEVENTO

rilievo fotogrammetrico

modus s.c.r.l. - roma


1987

rapp. 1:20

PROSPETTO NORD

Categoria: Stato di conservazione

Gruppo: Alterazione macroscopica
dei materiali lapidei



Soprintendenza Speciale di Collegamento
per la Campania e la Basilicata

Soprintendenza Archeologica delle Province
di Avellino, Benevento e Salerno

ARCO DI TRAIANO A BENEVENTO

rilievo fotogrammetrico

modus s.c.r.l. - roma 1987

rapp. 1:20 PROSPETTO NORD

Categoria: Stato di conservazione
Gruppo: Alterazione macroscopica
dei materiali lapidei

