

LUOGO - COMMITTENTE	LAVORO	ANNO CONSEGNA
POLA (CROAZIA) ARHEOLOSKI MUZEJ ISTRE DI POLA – ARCH. DENI GOBIC-BRAVAR	ARHEOLOSKI MUZEJ ISTRE DI POLA INDAGINI MINERO-PETROGRAFICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI CAMPIONI DI MARMI BIANCHI.	2006
DITTA BRANDOLIN	INDAGINI MINERO-PETROGRAFICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DI DUE CAMPIONI DI PIETRA DENOMINATA "PIETRA DI TRANI". DETERMINAZIONE DELLA PROVENIENZA E MICROMORFOLOGIE E CAUSE DI DETERIORAMENTO.	2006
VERONA COMUNE DI VERONA – C.D.R. GIARDINI E ARREDO URBANO	FONTANA MADONNA - VERONA, PIAZZA DELLE ERBE ANALISI MINERO-PETROGRAFICHE E ISOTOPICHE PER LA DETERMINAZIONE DEL TIPO/I DI MARMO COSTITUENTI IL MONUMENTO.	2006
VICENZA COMUNE DI VICENZA - ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI, SETTORE GESTIONE LAVORI-PROGETTAZIONE	PALAZZO CHIERICATI INDAGINI MINERO-PETROGRAFICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI E LITOIDI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE LORO MICROMORFOLOGIE E CAUSE DI DETERIORAMENTO.	2006
PORTOMAGGIORE (FE) A.T. PRO LOCO DI PORTOMAGGIORE (FE)	NECROPOLI DEI FADIENI ANALISI MINERO-PETROGRAFICHE SU REPERTI LAPIDEI PROVENIENTI DALLA NECROPOLI DEI FADIENI – PODERE SANTA CATERINA - LOCALITA' GAMBULAGA DI PORTOMAGGIORE (FE) – SECONDA CAMPAGNA DI SCAVO.	2006
SIRACUSA DITTA "L'ISOLA, LABORATORI PER IL RESTAURO"	DUOMO DI SIRACUSA INDAGINI MINERO-PETROGRAFICHE E CHIMICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI E LITOIDI DEL PORTALE DEL DUOMO DI SIRACUSA E PER LA DETERMINAZIONE DELLE LORO MICROMORFOLOGIE E CAUSE DI DETERIORAMENTO.	2006
UDINE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	BATTISTERO DEL DUOMO - ARCA DEL BEATO BERTRANDO ANALISI MINERALOGICO-PETROGRAFICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROVENIENZA DEI MARMI DELL'ARCA DEL BEATO BERTRANDO (sec. XIV), DUOMO DI UDINE.	2006