

<b>COMMITTENTE- LUOGO</b>	<b>LAVORO</b>	<b>ANNO CONSEGNA</b>
Procuratoria di San Marco, Venezia	Studio microscopico, mineralogico e chimico di campioni di malta, pietra e monete dal pavimento a mosaico con coppia di pavoni della navata destra della Basilica di San Marco in Venezia	2021
Restauro Opere d'Arte	Analisi chimiche elementali su tessere vitree dalla vetrata artistica della "Estasi di S. Teresa", Cappella Cornaro, chiesa di Santa Maria della Vittoria, Roma	2021
Uni. S. Ve. Srl, Venezia	Analisi mineralogiche e chimico-fisiche sulla decorazione a niello del tamburo della cupola cieca della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista in Venezia	2021
Uni. S. Ve. Srl, Venezia	Misure fisiche, chimiche e mineralogiche su colonna in marmo in opera in Venezia presso Palazzo Barzizza (portale d'ingresso).	2021
Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du patrimoine "Belle de Mai", Marsiglia, Francia	Misure della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche su elemento architettonico in pietra d'Istria in opera presso il condominio Ca' Condulmer in Venezia.	2021
Condominio Cà Condulmer - Venezia	Misure della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche su elemento architettonico in pietra d'Istria in opera presso il condominio Ca' Condulmer in Venezia.	2021
LARA s.n.c. - Laboratorio Analisi Ricerche Archeometriche, Genova	Analisi isotopiche su tre campioni di marmo cristallino da elementi architettonici antichi	2021
Collezionista privato. Taormina (ME)	Analisi archeometrica su campione di marmo da scultura di epoca romana da collezione privata	2021