

Esami di stato di abilitazione professionale
Seconda sessione 2008 , 27 novembre 2008
sezione A, settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali

prima busta

Tema 1

Una facciata di un palazzo veneziano cinquecentesco, fronte canale, presenta numerosi tipi di degrado come da mappatura particolareggiata che si allega.

Dica il candidato quali accorgimenti siano da adottare per il corretto restauro, comprese le tecniche per il recupero dei distacchi e per la pulizia degli elementi lapidei.

Tema 2

Sull'intonaco della facciata di un edificio medioevale sito in via dei Savonarola a Padova si trova la sinopia che sta scomparendo sotto l'azione degli agenti atmosferici. Come intenderebbe procedere tecnicamente il candidato per conservare tali tracce? Descriva la prassi anche con l'ausilio di elaborati grafici.